


Informacion general

PWS17620240703

El accesorio de montaje LOAD FOOT está hecho de acero y caucho y funciona como un pie de celda de carga.




Productos relacionados sugeridos

Un sistema de pesaje de alto rendimiento debe ser preciso, perfectamente calibrado y mantenido. Para mejorar el rendimiento de la celda y optimizar su funcionamiento, es posible que necesites los siguientes productos:


Accesorio de montaje [MKX®](#)

Accesorio de montaje [MH MOUNTING KIT](#)

Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).



Dimensions in mm.



Todos los datos indicados pueden variar sin preaviso.
 Todas las medidas se expresan en milímetros (mm).